


## Tenzometrické váhy na kontejnery

váživost 5000 kg



**Použití:** váhy jsou určeny pro kontrolní vážení velkoobjemových kontejnerů se sklářským kmenem nebo podobným sypkým materiálem. Jedná se v podstatě o upravené plošinové (můstkové) váhy.

**Popis:** váhy tvoří obdélníkový rám svařený z válcovaných ocelových profilů. V rozích rámu jsou uchyceny ve spec. stojácích tenzometrické snímače síly opatřené pryžovými silentbloky. Váhy jsou vybaveny mechanickou pojistkou proti přetížení.

### Technické parametry:

Počet snímačů zatížení	4	-
Max váživost	5000	[kg]
Statická přesnost	2,0	[kg]
Hmotnost	490,0	[kg]
Napájecí napětí	230/50	[V/Hz]